



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## **Mutatós hő- és páratartalom-mérő műszer**

**Rendelési szám: 101372**

### **Mutatós hőmérő**

A hőmérő gyárilag be van állítva. Ha ellenőrizni akarjuk a hőmérőt, félórára rakjuk egy jól beállított hőmérő mellé, és hasonlítsuk össze őket.

### **Páratartalom-mérő**

A páratartalom-mérő a levegő páratartalmát mutatja %-os értékben.

Ahhoz, hogy a készülék hosszú időn át megbízhatóan mérje a páratartalmat, legalább évente egyszer utánállítást kell végezni.

Ehhez csavarjuk be egy félórára a készüléket egy vizes kendőbe, utána a készüléknek 94-96%-ot kell mutatnia.