



Tele ötlettel

BP860 Vezeték nélküli, elemmel működtetett forrasztópákák

Köszönjük, hogy a Weller BP860 vezeték nélküli, elemmel működtetett forrasztópákája megvásárlása mellett döntött. Ez a világon a forrasztási termékek előállításában vezető Weller cég vezetékes és vezeték nélküli forrasztó és forró levegős szerszámsorozatának legújabb terméke. Megfelelő ápolás mellett a BP860 hosszú éveken keresztül megbízhatóan fogja szolgálni Önt.


A BP860 egy gyors felfűtésű könnyű forrasztópák, ami ideális munkavégzésre áramszolgáltatás nélküli helyeken. A fűtőelem tekercse a gyors felfűtéshez a hegyben van elhelyezve. Ez a szerszám olyan kisebb forrasztási munkákhoz alkalmas, amelyeknél hordozható készülékre van szükség.

Biztonsági tudnivalók

1. A hegy FORRÓ! Ne érintse meg a hegyet, súlyos égési sérülések veszélye miatt.
2. Ne merítse vízbe!
3. Mielőtt elteszi, hagyja a hegyet lehűlni.
4. Tárolásnál helyezze fel a hegyre a védőkupakot, ami a biztonsági főkapcsolót "OFF" állásban tartja.

Útmutatás a kezeléshez


1. Az elemek behelyezéséhez vegye le az elem fedelet. Ehhez nyomja össze az elemtartó rekesz fedelének füleit, és vegye le a fedelet.
2. Az ábra szerint helyezze be a forrasztópákába a 4 szállított ceruza elemet és helyezze vissza az elem fedelet.



3. Távolítsa el a hegyről a védőkupakot.
4. Ügyeljen arra, hogy a hegy jól legyen rögzítve.
5. Az alacsonyabb teljesítményhez (450°C) a BE/KI kapcsolót az "I" állásba, a magasabbhoz (510°C) a "II" állásba kell tolni.
6. A forrasztópákát tartsa úgy, mint egy golyóstollat. Nyomja meg a kerek gombot

az ON/OFF (BE/KI) kapcsolón, és tartsa megnyomva. A forrasztópák 15 másodpercen belül felhevül a szükséges hőmérsékletre.

7. Az elemek kímélésére a gombot csak a forrasztásnál nyomja meg.
8. Tartsa a forrasztópákát függőlegesen, nehogy a hegy a környező alkatrészeket megérintse.
9. A forrasztás után tolja a kapcsolót "OFF" állásba, és helyezze fel a védőkupakot a hegyre.



Karbantartás

1. Az elemeket ki kell cserélni, ha a forrasztópákának több mint 30 másodpercre van szüksége az üzemi hőmérséklet eléréséhez.
2. A legjobb eredményeket alkáli elemmel lehet elérni. Ne használjon együtt régi és új elemeket.
3. Ne cserélje ki a hegyet, amíg forró. Használja a mellékelt hegy cserélő szerszámot, a hegy ábra szerinti cseréjéhez.
4. A forrasztóhegy az élettartamának növelésére vas bevonattal rendelkezik. Sohase élezze a hegyet, mivel az a bevonatot tönkre teszi.
5. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, vegye ki belőle az elemeket, mert egyébként az elemek a szerszámban kífuthatnak.

Tartalék hegyek

Katalógus szám	Leírás
BP10EU	Kúpos
BP11EU	Csavarhúzó

Garancia a Weller forrasztópákára

A Cooper Hand Tools garantálja, hogy ez a termék a vásárlástól számított két (2) évig, anyag és megmunkálási hibáktól mentes lesz. Ez a garancia nem érvényes (a) olyan termékekre, amelyeket nem a Cooper Hand Tools-hoz tartozó személyek módosítottak, alakítottak át, vagy javítottak,

(b) r
e
n
d
e

Itésselenes használatnál, szakszerűtlen használatnál, gondatlanságnál és a normálisnak tekinthetőtől vagy a Cooper Hand Tools útmutatásaitól és adatszolgáltatásától eltérő használatnál, vagy (c) más olyan termékkel, készülékkel, alkatrészrel vagy rendszerrel való együttes használatnál, amely vagy hibás, vagy oka lehet a meghibásodásnak, vagy nem ezzel a termékkel történő együttes használatra van tervezve.

A fent leírt korlátozott garancia kizárólagosan és minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes garancia helyett érvényes, de nem korlátozza a forgalmazhatóságra és egy adott célra való alkalmasságára vonatkozó garanciát. Cooper Hand Tools ebben a korlátozott garanciában csak arra vállal kötelezettséget, hogy kizárólagosan a Cooper Hand Tools belátása szerint és a vevő számára költségmentesen a terméket megjavítja, a vételárat visszatéríti, vagy a terméket kicseréli.

A fentnevezettek képezik a Cooper Hand Tools-al szemben a vevői igények egyedüli jogalapját, függetlenül attól, hogy az jogi eljárásból vagy meg nem engedett cselekményből jött létre (beleértve a szavatosságot, gondatlanságot, veszélyességi felelősséget, megtévesztést, csalást, téves tájékoztatást és egyebeket). Cooper Hand Tools semmilyen esetben sem felel a közvetlen vagy közvetett, a mellék- és következményi károkért (függetlenül a cselekmény módjától) és a gazdasági károkért. A Cooper Hand Tools cégnek a termék gyártásával, értékesítésével, szállításával, alkalmazásával, karbantartásával, javításával vagy módosításával összefüggésben vagy ezek következtében beálló felelőssége sohasem haladhatja meg a vételárat.

Cooper Hand Tools a garanciális idő alatt e korlátozott garanciának megfelelően minden hibásnak talált terméket megjavít, kicserél, vagy a vételárat visszatéríti. Küldje be a terméket előre bérmentesítve a:

Cooper Tools B.V.-
hez. Phileas
Foggstraat 16 7821
AK Emmen Drenthe
The Netherlands
Telefon: (0591) 66 75 00
Fax: (0591) 66 75 95.