

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Termometr do lodówek i zamrażarek T720DL

Nr produktu 000672847



SUNARTIS

Termometr do lodówek i zamrażarek

Model T720DL

Numer produktu 1-4009

Gratulujemy zakupu naszego termometru do lodówek i zamrażarek SUNARTIS®.

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, a w szczególności ze wskazówkami bezpieczeństwa. Prosimy zachować instrukcję obsługi do późniejszego wglądu i przekazać ją kolejnemu użytkownikowi produktu.

Poniżej przedstawiamy ważne informacje w zakresie obchodzenia się z termometrem.

Wskazówki w zakresie bezpieczeństwa:

Przechowuj folię opakowaniową poza zasięgiem dzieci i niemowląt, istnieje ryzyko uduszenia.
Wyczyść termometr przed pierwszym użyciem.

1. Obsługa

Uwaga

Dzięki termometrowi do lodówek możesz określić optymalną temperaturę dla lodówki i zamrażarki do użytku domowego. Termometr nie nadaje się do użytku komercyjnego w chłodniach i magazynach.

1.1. Lodówka

Niemal wszystkie lodówki nie posiadają termometru wyświetlającego temperaturę wewnątrz urządzenia. Aby maksymalnie wydłużyć czas przechowywania produktu bardzo ważna jest kontrola temperatury wewnątrz lodówki i jej prawidłowa regulacja. Maksymalny zakres temperatury jaki powinien obowiązywać w lodówce to **+4 do +8** stopni Celsjusza.

Optymalny zakres temperatur oznakowany jest na skali termometru. Należy ustawić temperaturę za pomocą sterownika w lodówce i upewnić się, że zawsze pozostaje ona w optymalnym zakresie.

Termometr możesz zawiesić lub położyć w lodówce zgodnie z własnymi upodobaniami.

1.2. Zamrażarka

Optymalny zakres temperatur dla zamrażarki wynosi **-18 do -23** stopni Celsjusza, co oznakowano na wyświetlanym termometrze. Termometr możesz zawiesić lub położyć zgodnie z własnymi upodobaniami.

2. Czyszczenie

Termometr do lodówek i zamrażarek można bezpiecznie myć w zmywarce lub wyczyścić pod bieżącą wodą przy pomocy detergentu.

Termometr do lodówek i zamrażarek spełnia wymagania w zakresie postępowania z żywnością.

3. Dane techniczne

Obudowa:	stal nierdzewna
Wymiary:	średnica około 73 mm
Zakres pomiarowy:	-30 do +30°C
Metoda pomiarowa:	bimetalowa
Mocowanie:	zaczep lub wieszak
Dokładność pomiarowa:	+/-1°C (0°C do 30°C, spoczynek +/-2°C)

4. Serwis

W przypadku pytań odnośnie produktu prosimy o kontakt z Mingle Instrument GmbH Europe.

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura, 8:00 do 17:00, lub całodobowo przez e-mail.

<http://www.conrad.pl>